



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88
F: 03 420 44 83
E: irsop.oe-lj@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: WEILER Abrasives d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor
Naprava / lokacija: Titova cesta 60, 2000 Maribor
Datum pregleda: 24.5.2018, 6.6.2018
OVD št.: 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, Spremenjeno z dopolnilno odločbo številka 35407-13/2006-46 z dne 21.7.2009 Odločba o spremembi OVD številka 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012 Odločba o spremembi OVD številka 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013 Odločba o spremembi OVD številka 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017
Usklajenost z OVD: NE: Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: <ul style="list-style-type: none">- emisijami snovi v zrak- emisijami snovi v vode- hrupom v okolje- ravnanjem z odpadki- ravnanje z odpadno embalažo- ravnanjem z ozonu škodljivimi snovmi (OŠS) in F – plini- skladiščenjem nevarnih snovi- rabo vode Zavezanec z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak in hrupom v okolje. Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnik. V zakonskem roku je oddal predpisana poročila. V zvezi z emisijami snovi v vode je bila ugotovljena nepravilnost.
Zaključki / naslednje aktivnosti: V zvezi z ugotovljeno nepravilnostjo je bila zavezancu izdana ureditvena odločba. Rok za odpravo nepravilnosti še ni potekel. V zvezi z ugotovljeno nepravilnostjo je uveden prekrškovni postopek. V letu 2019 bo opravljen kontrolni inšpekcijski pregled. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2019 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljeni po potrebi.