



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irsko.mko@gov.si
<http://www.iko.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

| |
|--|
| Zavezanec: PANVITA PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28 b, 9250 Gornja Radgona |
| Naprava / lokacija: PANVITA PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28 b, 9250 Gornja Radgona |
| Datum pregleda: Redni inšpekcijski pregled 18.11.2014 |
| OVD št.: 35407-44/2006-6 z dne 30.10.2007 |
| Usklajenost z OVD: NE (navedi): Inšpektorica za okolje je Panviti PRM d.o.o. (v nadaljevanju stranka) izdala odločbo o prepovedi rabe vode iz javnega vodovoda za potrebe tehnologije zaradi rabe vode brez vodnega dovoljenja. Rok po odločbi še ni potekel. Drugih nepravilnosti inšpektorica ni ugotovila. |
| Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled predviden v skladu s planom Inšpektorata. |