



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Knauf Insulation d.o.o., industrija termičnih izolacij Škofja Loka
Naprava / lokacija: Trata 32, 4220 Škofja Loka Naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken (3.4)
Datum pregleda: 14.11.2016 in 22.12.2016
OVD št.: OVD št. 35407-23/2006-13 z dne 27.9.2007, spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18.12.2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4, 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010 in 35406-25/2012-12 z dne 10.6.2013, št. 35406-10/2015-5 z dne 23.4.2015 in št. 35406-79/2014-17 z dne 7.8.2015
Usklajenost z OVD: DA V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da družba Knauf Insulation obratuje skladno z OVD. Iz digitalnih zapisov posameznih faz tehnološkega postopka je razvidno, da čistilne naprave za preprečitev emisij snovi v zrak delujejo. Iz laboratorijskih analiz vhodnih surovin so razvidne nizke vsebnosti žvepla. Merjeni fluoridi in kloridi so pod mejo detekcije. Izvedena je rekonstrukcija ene tehnološke linije. Po rekonstrukciji so bile izvedene meritve hrupa. Družba ne obremenjuje okolja s hrupom prekomerno. Kršitev ne obstaja.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom dela IRSOP