



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Krekov trg 9, 3000 Celje

T: 03 425 27 11

E: irsop.oe-ce@gov.si

www.iop.gov.si

Številka: 06180-79/2019-28

Datum: 17.12.2019

Datoteka: Farmelhan19poročiloIED

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Farme Ihan - MPR d.o.o.
Naprava / lokacija: Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
Datum pregleda: 3.9.2019
OVD št.: 35407-140/2006-9 z dne 8.4.2019
Usklajenost z OVD: DA <u>NE (navedi):</u> <ul style="list-style-type: none">• nepravilno odvajanje odpadnih vod, ki nastajajo pri pranju tovornih vozil za prevoz živali in mesa• neustrezen načrt gospodarjenja z odpadki
Izrečeni ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen po pretečenem roku izrečenih ukrepov.