



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88
F: 01 420 44 83
E: irsop.oe-lj@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: IGM Zagorje d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
Naprava / lokacija: Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi in Cesta 20. junija, 1,410 Zagorje ob Savi
Datum pregleda: 23.3.2018, 18.9.2018, 16.10.2018,
OVD št.: 35407-21/2006-10 z dne 17. 8.2007 odločba o spremembi OVD številka 35407-23/2011-6 z dne 30.6.2011 odločba o spremembi OVD številka 35407-66/2011-4 z dne 6.6.2012 odločba o spremembi OVD številka 35406-46/2016-12 z dne 4.4.2017
Usklajenost z OVD: NE: Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: <ul style="list-style-type: none">- emisijami snovi v zrak- emisijami snovi v vode- hrupom v okolje- ravnanjem z odpadki- ravnanje z odpadno embalažo- ravnanjem z ozonu škodljivimi snovmi (OŠS) in F – plini- svetlobnim onesnaževanjem,- skladiščenjem nevarnih snovi- rabo vode- toplogrednimi plini- drugimi posebnimi zahtevami iz OVD <p>Zavezanec z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje, svetlobo. Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovniške, vodi obratovalne dnevniške. V zakonskem roku je oddal predpisana poročila. V zvezi z vodenjem evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, označevanjem odpadkov, oddajanjem komunalnih odpadnih vod ter spremljanjem parametrov postopka so bile ugotovljene nepravilnosti.</p>

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Na inšpekcijskem pregledu dne 16.10.2018 so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki in emisijami snovi v vode, zato je bil na zapisnik izrečen inšpekcijski ukrep – opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Zavezanec je posredoval dokazila, da je opozorilo v roku določenem na zapisnik z dne 16.10.2018 izpolnjeno.

Na zapisnik je bil izrečen tudi ukrep - opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru v zvezi z zahtevo iz OVD, ki se nanaša na zagotavljanje stabilnosti procesa. Rok za odpravo nepravilnosti še ni potekel.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je uveden prekrškovni postopek.

V letu 2019 bo opravljen kontrolni inšpekcijski pregled. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2019 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljeni po potrebi.