



Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88
F: 03 425 27 33
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Košaki TMI d.d.
Naprava / lokacija: Klavnica na lokaciji Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor
Datum pregleda: 27. 9. 2017
OVD št.: 35407-158/2006-11 z dne 24. 8. 2009
Usklajenost z OVD: NE: V okviru rednega in kontrolnega inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene nepravilnosti. Za ugotovljene nepravilnosti sta bili v letu 2017 zavezancu izdani ureditveni odločbi (ravnanje z odpadki, raba vode) in izdana sklepa o dovolitvi izvršbe (emisije snovi v vode, emisije snovi v zrak).
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled na terenu bo opravljen po preteku roka, ki je določen z upravnima odločbama in sklepoma o dovolitvi izvršbe. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom inšpektorata, izredni pa po potrebi.